										F	arben:				ach DI	N 1880	n (m 00 T1, <i>i</i> St 37)	Ausgab		0			er St 52)										
Bela- stung				IPE								HEA									HEB									HEM				
q _d ⁴⁾	300	330	360	400	450	500	600	300	340	360	400	450	500	600	700	800	300	340	360	400	450	500	600	700	800	300	340	360	400	450	500	600	700	80
(N/m]															Gleic	ımäß	g ver	teilte	Belas	tung ²)													
10	9,9 12,1	11,2 13,7	12,6 15,4	14,2 17,4	16,2			14,8	17,1								17,1																	
	7,0	7,9	8,9	10,1	11,4	13.0	16,4	10,5	12,1	12,8	14,2	15,9	17,6				12,1	13.7	14,5	15.9	17,6					17,4								H
20	8,5	9,7	10,9	_	14,0	_	10,4	12,8	14,8	15,7	17,4	13,3	17,0				14,8	16,8	_	13,3	17,0					17,4								
	5,7	6,4	7,3	8,2	9,3	10,6	13,4	-	9,9	10,5	11,6	13,0	14,4	16,7			9,9		11,8	13,0	14,4	15,8				14,2	15,4	15,8	16,7	17,9				
30	7,0	7,9	8,9	10,1	11,4	13,0	16,4	10,5	12,1	12,8	14,2	15,9	17,6	,			12,1	13,7	14,5	15,9	-					17,4	- /			- /-				
40	4,9	5,6	6,3	7,1	8,1	9,2	11,6	7,4	8,6	9,1	10,0	11,2	12,4	14,5	16,5		8,6	9,7	10,2	11,2	12,4	13,7	15,8	17,9		12,3	13,3	13,7	14,5	15,5	16,4			Г
40	6,0	6,8	7,7	8,7	9,9	11,2	14,2	9,1	10,5	11,1	12,3	13,8	15,2	17,7			10,5	11,9	12,5	13,7	15,2	16,8				15,1	16,3	16,8	17,8					
50	4,4	5,0	5,6	6,4	7,2	8,2	10,4	6,6	7,7	8,1	9,0	10,1	11,1	12,9	14,8	16,4	7,7	8,7	9,2	10,0	11,1	12,2	14,1	16,0	17,7	11,0	11,9	12,2	13,0	13,9	14,7	16,4	17,9	
30	5,4	6,1	6,9	7,8	8,9	10,1	12,7	8,1	9,4	10,0	11,0	12,3	13,6	15,8			9,4	10,6	11,2		13,6	15,0	17,3			13,5	14,6	15,0	15,9	17,0	18,0			
60	4,0	4,6	5,1	5,8	6,6	7,5	9,5	6,1	7,0	7,4	8,2	9,2	10,2	11,8	- 1	14,9	7,0	7,9	8,4	9,2	10,2	11,2	12,9	14,6	16,2	10,1	10,9	11,2	- 1	12,7	- 1	14,9	16,4	1
	4,9	5,6	6,3	7,1	8,1	9,2	11,6	-	8,6	9,1	10,0	11,2	12,4	14,5	16,5		8,6	9,7	10,2		12,4	13,7	15,8	17,9		12,3	13,3	13,7	- 1	15,5	16,4			
70	3,7	4,2	4,7	5,4	6,1	6,9	8,7	5,6	6,5	6,9	7,6	8,5	9,4	10,9	12,5	13,8	6,5	7,3	7,7	8,5	9,4	10,3	11,9	13,5	15,0	9,3	10,1	10,4	- 1	11,7	12,4	-	15,1	16
	4,6	5,2	5,8	6,6	7,5	8,5	10,7	6,9	7,9	8,4	9,3	10,4	11,5	13,4	15,3	17,0	7,9	9,0	9,5		11,5	12,7	14,6	16,6	140	11,4	12,3	-			15,2	-	140	11
80	3,5 4,3	3,9 4,8	5,4	5,0 6,2	5,7 7,0	6,5 7,9	8,2 10,0	5,2 6,4	6,1 7,4	7,9	7,1 8,7	7,9 9,7	8,8 10,8	10,2	11,7 14,3	12,9 15,9	6,1 7,4	6,9 8,4	7,2 8,9	7,9 9,7	8,8 10,8	9,7	11,2	12,7 15,5	14,0 17,1	8,7 10,7	9,4	9,7 11,9	10,3 12,6	11,0	11,6	-	14,2 17,3	-
[kN] ⁴⁾	7,3	4,0	J,7	0,2	7,0	1,3	10,0	0,4	7,7	7,3	0,7	3,7	10,0	12,3	14,3					mitte		11,0	13,7	13,3	17,1	10,7	11,3	11,3	12,0	13,4	14,2	13,0	17,3	
] [Ki 1]	4,8	6,1	7,7	9,7	12.3	15,4		10,4	13,4	14.8	17,6							16,4	_	Intec														
100	7,1	9,1	11,3		18,0			15,1		. 7.							//-	- 7	- /-															ı
200	2,4	3,1	3,9	5,0	6,4	8,2	12,7	5,4	7,1	8,0	9,7	12,0	14,4				7,1	9,0	10,0	11,9	14,3	16,9				13,7	15,6	16,5						T
200	3,6	4,6	5,9	7,5	9,6	12,2		8,1	10,6	11,9	14,3	17,5					10,5	13,3	14,7	17,3														Г
300	1,6	2,1	2,6	3,4	4,3	5,6	8,7	3,6	4,8	5,4	6,6	8,2	10,0	13,2	16,9		4,8	6,2	6,8	8,2	10,0	11,9	15,5			9,6	11,1	11,7	13,1	14,7	16,4			
300	2,4	3,1	3,9	5,0	6,5	8,3	12,9	5,4	7,2	8,1	9,8	12,2	14,7				7,2	9,2	10,1	12,1	14,7	17,4				14,1	16,2	17,1						
400	1,2	1,6	2,0	2,5	3,3	4,2	6,6	2,7	3,6	4,1	5,0	6,2	7,6	10,1	13,0	15,8	3,6	4,7	5,2	6,2	7,6	9,1	11,9	15,1		7,4	8,5	9,0	10,1	-	12,7	15,6		
	1,8	2,3	2,9	3,8	4,9	6,3	9,8	4,1	5,4	6,1	7,4	9,3	11,3	15,0			5,4	7,0	7,7	9,2	11,3	13,5	17,6			10,9	12,6	13,3		16,8				
500	1,0	1,2	1,6	2,0	2,6	3,4	5,3	2,2	2,9	3,3	4,0	5,0	6,1	8,2	10,6	12,9	2,9	3,7	4,2	5,0	6,1	7,4	9,7	12,3	14,9	6,0	6,9	7,3	8,2	9,3	10,4	12,7	15,1	17
	1,5	1,9	2,4	3,0	3,9	5,0	7,9	3,3	4,4	4,9	6,0	7,5	9,1	12,2	15,7	10.0	4,4	5,6	6,2	7,4	9,1	10,9	14,3	10.4	10.6	8,9	10,3	10,9		13,7	15,3	10.0	12.0	1
600	0,8 1,2	1,0	1,3 2,0	1,7 2,5	3,3	2,8 4,2	6,6	1,8 2,7	2,4 3,6	2,7 4,1	3,3 5,0	4,2 6,3	5,1 7,6	6,9 10,2	8,9 13,2	10,9 16,1	2,4 3,6	3,1 4,7	3,5 5,2	4,2 6,2	5,1 7,6	6,2	8,1	10,4 15,4	12,6	5,0 7,4	5,8	6,1	6,9	7,8	8,8	10,8	12,8	15
	0,7	0,9	1,1	1,4	1,9	2,4	3,8	1,6	2,1	2,4	2,9	3,6	4,4	5.9	7.7	9,4	2.1	2.7	3,0	3,6	4,4	9,2 5,3	12,1 7,0	9,0	10,9	4,3	8,6 5,0	9,1 5,3	10,2 5,9	11,6 6,7	7,6	15,9 9,3	11,1	13
700	1,0	1,3	1,7	2,2	2,8	3,6	5,7	2,4	3,1	3,5	4,3	5,4	6,6	8,8	11,4	13,9	3,1	4,0	4,5	5,3	6,6	7,9	10,4	13,3	16,1	6,4	7,4	7,9	8,8	10,0	11,2	- 1	- 1	-
	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	2,1	3,3	1,4	1,8	2,1	2,5	3,1	3,9	5,2	6,7	8,3	1,8	2,3	2,6	3,1	3,9	4,6	6,2	7,9	9,6	3,8	4,4	4,6	5,2	5,9	6,6	8,2	9,8	
300	0,9	1,2	1,5	1,9	2,4	3,2	5,0	2,1	2,7	3,1	3,8	4,7	5,8	7,7	10,0	12,3	2,7	3,5	3,9	4,7	5,8	6,9	9,2	11,7	14,2	5,6	6,5	6,9	7,8	8,8	9,9	12,2	14,5	-

Literatur

- Hart, Henn, Sontag: Stahlbauatlas, Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf
- Stahlbau-Kalender (jährliche Neuausgabe) mit Normen, Vorschriften und Profilen, Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf
- Oberegge, Hockelmann, Dorsch: Bemessungshilfen für profilorientiertes Bauen, Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf
- Stahlbau-Arbeitshilfen*
 - 2.1 Brandschutz für Stützen und Träger
- 20.3 Verbundträger im Geschoßbau

Sicherheit: Ausgereifte Technik und qualifizierte Beratung:

Bei der Errichtung von Geschoßbauten hat der Stahlbau in den letzten Jahren eine ständig wachsende Bedeutung erlangt; die Mitgliedsfirmen des Deutschen Stahlbau-Verbandes haben sich dabei aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Erfahrung als qualifizierte Partner erwiesen. Viele dieser Unternehmen errichten in Zusammenarbeit mit Planern und Bauherren auf Wunsch auch komplette schlüsselfertige Gebäude.

Wünschen Sie, z. B. im frühen Entwurfstadium, eine firmenneutrale Hilfe, steht Ihnen BAUEN MIT STAHL e. V. gern mit Rat und Information zur Verfügung.



Sohnstraße 65 · 40237 Düsseldorf Postfach 10 48 42 · 40039 Düsseldorf Telefon (02 11) 67 07-828 Telefax (02 11) 67 07-829 Internet: www.bauen-mit-stahl.de E-Mail: zentrale@bauen-mit-stahl.de

Stahlbau Arbeitshilfe




20.2 Walzträger im Geschoßbau



Eine Gemeinschaftsorganisation von stahlerzeugenden Unternehmen und dem Deutschen Stahlbau-Verband DSTV

Als Biegeträger werden in den Dach- und Deckentragwerken von Geschoßbauten vorwiegend Walzträger verwendet.



Profile

Die meist gebrauchten Profile sind:

- für leichte Lasten die Träger der IPE-Reihe.
- für schwere Lasten die Träger der HE-Reihen
- Als Randträger dienen auch U-Profile. Stehen die Träger in statischem Verbund mit der aufgelegten Deckenplatte, entsteht der wirtschaftliche und steife Verbundträger (siehe Arbeitshilfe 20.3.).


Tragfähigkeit

Statisch sind die Träger Einfeld- oder Durchlaufträger über 2-3 Felder. Die umseitige Bemessungstabelle gilt für Einfeldträger unter γ_F -facher Belastung und ohne Berücksichtigung von Biegedrillknicken.

Erforderliche Trägerhöhe h in cm (bei voller Ausnutzung der Tragfähigkeit und Begrenzung der Durchbiegung)											
Zulässige	Zulässige Stahl- Stützweite I in [m]										
biegung	Sorte	6	8	10	12	14	16	18	20		
für Gleichstreckenlast q _d mit γ _F = 1,35											
1/300	S235 S355	29 43	38 58	48 72	58 87	67 101	77 115	87 130	96 144		
1/500	S235 S355	48 72	64 96	80 120	96 144	112 168	128 192	144 216	160 241		
für Einzellast P_d in Feldmitte mit $\gamma_F = 1,35$											
1/300	S235 S355	23 35	31 46	38 58	46 69	54 81	62 92	69 104	77 115		
1/500	S235 S355	38 58	51 77	64 96	77 115	90 135	103 154	115 173	128 192		

Stegdurchbrüche

Kleine Durchbrüche für Installationsleitungen im Steg bleiben unverstärkt, größere Durchbrüche, besonders in Bereichen großer Querkräfte, erhalten Verstärkungen.




Trägeranschlüsse


Bei den Anschlüssen von Deckenträgern an Unterzüge

- gelten entweder die Anschlüsse als gelenkig, und es werden nur die Querkräfte übertragen,
- oder der angeschlossene Träger läuft durch, und es sind Querkräfte abzutragen und Biegemomente weiterzuleiten.

Querkraftanschlüsse

Je nach Höhenlage und Höhe des anzuschließenden Trägers kann dieser glatt abgesägt sein oder muß ausgeklingt werden.






Tragfähigkeit von Steganschlüssen in [kN] (für Bauteile aus S235, γ_r-fache Belastung mit Schrauben nach DIN 7990. Gite 4.6)

1	mit Schrauben nach Din 7990, Gute 4.6)										
	Winkel- anschluß beidseitig	Sc Verbind	hraube	_	8	000	0000	00000	Träger- steg- dicke grenz t		
		90 · 9 100 · 1 120 · 1	0 M	16 20 24	78 138 195	146 252 358	382 544	742	3,1 4,3 5,3		
	Stirn- platten- anschluß	Schr. Verbin- dungsm	auben- bild ittel	0:0	00	0000	00000	000000			
		Stirnpl. 10 mm dicke	M 16 M 20 M 24	87 137 197	175 274 394	263 411 592	548 789	987	4,2 - 5,2 5,2 - 5,6 6,3 - 7,0		

Voraussetzung für die Anwendung der Tabellenwerte ist die Einhaltung der Mindestabstände für die Schraubenlöcher (2,2 d untereinander, 1,2 d vom Rand). Bei Verwendung der Anschlußtypen für Träger mit Stegdicken < grenz t sind die Tabellenwerte abzumindern; siehe Bemessungshilfen für profilorientiertes Konstruieren; diesem Buch sind auch die Werte obiger Tabelle entnommen.

Querkraft- und Momentenanschlüsse

Der einfachste Trägeranschluß ergibt sich, wenn der Deckenträger auf dem Unterzug aufliegt und über ihm durchläuft. Bis zu den Lasten der Tabelle müssen keine Steifen in die Träger an den Kreuzungsstellen eingeschweißt werden.



Übertragbare Querkraft in [kN] bei Trägerkreuzungen ohne Steifen

(für Bauteile aus S235, für γ_F-fache Last)

(full bautetic aus 5255, full /F-factic East)											
Nennhöhe	IPE	HEA	HEB	HEM							
300 330	330 395	531	700	1433							
340		675	866	1605							
360 400	444 530	753 912	956 1151	1690 1867							
450 500	602 687	1004 1102	1346 1496	2086 2305							
600 700 800	945	1253 1465 1613	1670 1913 2084	2729 2749 2836							

Die Tabellenwerte gelten für Trägerkreuzungen gleichartiger Profile. Bei Kreuzungen unterschiedlicher Profile sind die Werte des kleineren Trägers zu verwenden, siehe auch Bemessungshilfen für profilorientiertes Konstruieren.

Bei Trägern, die sich in der gleichen Höhe kreuzen, sind die Obergurte der anzuschließenden Träger zugfest miteinander zu verbinden. Die Druckkräfte der Untergurte werden durch eingepaßte Futterstücke übertragen.

